



# Схема установки преобразователя интерфейса и источника питания на релейном стативе

## Перечень деталей

Две пластины




DIN рейка




## Комплект крепежных элементов

②	Винт M4x12	- 4 шт.	③	Винт M5x12	- 2 шт.
	гайка M4	- 4 шт.		гайка M5	- 2 шт.
	шайба M4	- 4 шт.		шайба M5	- 4 шт.
	шайба гровера M4	- 4 шт.		шайба гровера M5	- 2 шт.

## Шаг 2: закрепить DIN рейку



## Шаг 1: установить две пластины на полку реле НМШ



## Шаг 3: установить на DIN рейку преобразователь интерфейса ПИК-2, источник питания (TRACO POWER)

