

# Схема сбора кронштейна для крепления компьютера САУТ на релейном стативе

Комплект крепёжных элементов	
	Примечание
Винт М4х12 - 4 шт. гайка М4 - 4 шт. шайба М4 - 8 шт. шайба гровера М4 - 4 шт.	Крепление уголков к полке реле НМШ
Винт М6х16 - 4 шт. гайка М6 - 4 шт. шайба М6 - 8 шт. шайба гровера М6 - 4 шт.	Крепление уголков к полке реле НШ
Винт М4х10 - 4 шт. шайба М4 - 4 шт.	Крепление компьютера к кронштейну

